

Link do produktu: <https://alnar.pl/kent-oslona-termiczna-w-zelu-907ml-p-33936.html>



KENT OSŁONA TERMICZNA W ŻELU 907ml

Cena brutto	310,00 zł
Cena netto	252,03 zł
Dostępność	1 - 7 dni
Numer katalogowy	KENT 84145
Producent	KENT

Opis produktu

KENT HEATSHIELD GEL - Osłona termiczna w żelu 907 ml

Profesjonalna ochrona cieplna podczas spawania, lutowania i innych prac w wysokiej temperaturze.

Opis ogólny

Heatshield Gel firmy **KENT** to wysokowydajny żel ochronny zapobiegający uszkodzeniom cieplnym podczas prac naprawczych z użyciem wysokiej temperatury – takich jak **spawanie, lutowanie czy obróbka cieplna**. Tworzy skuteczną barierę, która **chroni delikatne elementy, powierzchnie lakierowane, zawory, uszczelki oraz materiały wrażliwe na ciepło**.

Produkt jest **nietoksyczny, niekorozyjny i biodegradowalny**, co czyni go **bezpiecznym w użytkowaniu**, również w środowiskach o wysokich wymaganiach BHP. Łatwy do usunięcia wilgotną szmatką.

Zastosowanie

- Ochrona **przyległych powierzchni podczas spawania i lutowania**
- **Redukcja odkształceń termicznych** metali
- Zapobieganie **uszkodzeniom lakierowanych powierzchni**
- Ochrona zaworów, kranów, uszczelek, przewodów itp.
- Osłona przy "poceniu się" rur – ochrona przyległych materiałów

Najważniejsze cechy i zalety

- Tworzy **barierę ochronną** przed wysoką temperaturą
- Zapobiega **wtórnym naprawom** i odkształceniom materiału
- **Nietoksyczny, biodegradowalny, niekorozyjny** – bezpieczny w użyciu
- Łatwy w aplikacji – **wygodna forma sprayu/żelu**
- **Zmywalny wilgotną ściereczką**

-
- Chroni **elementy instalacji, powłoki, tworzywa sztuczne**
 - **Skraca czas naprawy** – brak konieczności demontażu elementów

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Nazwa	Heatshield Gel
Forma	Żel w sprayu
Pojemność	907 ml
Kolor	Przezroczysty
Zmywalność	Tak – wilgotną szmatką
Nietoksyczność	Tak
Biodegradowalność	Tak
Zastosowanie	Spawanie, lutowanie, termiczna obróbka

Sposób użycia

1. **Wstrząśnij pojemnik**, aby żel był równomiernie rozprowadzony.
2. **Spryskaj żelem** obszar przyległy do miejsca, gdzie występuje wysoka temperatura.
3. Wykonaj prace naprawcze – **żel ochroni powierzchnie przed ciepłem i odpryskami**.
4. Po zakończeniu – **zmyj pozostałości wilgotną ściereczką**.