

Link do produktu: <https://alnar.pl/kent-wykrywacz-nieszczelnosci-400ml-p-28027.html>



KENT WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI 400ml

Cena brutto	44,50 zł
Cena netto	36,18 zł
Dostępność	1 - 3 dni
Numer katalogowy	KENT84597
Producent	KENT

Opis produktu

KENT Wykrywacz Nieszczelności - Spray 400 ml

Profesjonalny preparat do szybkiego i precyzyjnego wykrywania wycieków gazu.

Opis ogólny

KENT Leak Detector to specjalistyczny, bezpieczny i łatwy w użyciu preparat w aerozolu przeznaczony do **szybkiego lokalizowania nieszczelności gazowych**. Dzięki zawartości **środków powierzchniowo czynnych i amoniaku**, produkt tworzy mikroporową pianę, która **tworzy pęcherzyki w miejscu ulatniania się gazu** – natychmiast wskazując źródło wycieku. Preparat jest **niepalny, nie powoduje korozji** i może być stosowany na różnych materiałach.

Zastosowanie

Preparat **KENT Wykrywacz Nieszczelności** idealnie sprawdza się do lokalizowania wycieków w:

- instalacjach gazowych (LPG, CNG, metan, propan-butan),
- instalacjach pneumatycznych i hydraulicznych,
- systemach sprężonego powietrza,
- połączeniach rur, zaworach, złączkach i króćcach,
- warsztatach, serwisach, instalacjach przemysłowych,
- systemach HVAC i klimatyzacyjnych.

Najważniejsze zalety

- **Szybka lokalizacja wycieku** – pęcherzyki wskazują miejsce nieszczelności
- **Bezpieczny dla powierzchni** – nie powoduje korozji, niepalny
- **Błyskawiczne działanie** – mikroporowa piana działa natychmiast
- **Prosta aplikacja** – spray gotowy do użycia
- **Formuła z amoniakiem** – skuteczna i precyzyjna detekcja
- **Niepalny skład** – bezpieczne użytkowanie w trudnych warunkach

- **Wielokrotne użycie** – łatwe czyszczenie po zakończeniu pracy

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność	400 ml
Postać	Spray
Kolor	Przejrzysty z pianą
Działanie	Wykrywanie nieszczelności gazu
Niepalny	Tak
Korozyjność	Nie powoduje korozji
Zastosowanie	Instalacje gazowe, pneumatyczne, HVAC

Instrukcja użycia

1. **Wstrząśnij** puszkę przed użyciem.
2. **Rozpyl** preparat bezpośrednio na podejrzane połączenia, zawory, przewody.
3. Obserwuj – **miejsce nieszczelności ujawni się przez tworzenie pęcherzyków piany**.
4. Po zakończeniu **wytrzyj** pozostałości suchą i czystą szmatką.

Wstrząsaj również podczas aplikacji, by zachować jednolitą konsystencję.